

- 1) Kaynak makinesini yanıcı, yakıcı malzemelerin yanına, yakınına, üstüne, üzerine kurarak çalışma yapmayın.
- 2) Makinenin hava alma deliklerini kapatmayın.
- 3) Uzun süreli çalışma, makinenin ısınmasına ve sonucunda arızaya sebep olabilir, bu sebeple uygun aralıklarla makinenin soğumasına izin verin.
- 4) Makinenin hareketli parçalarına dokunmayın.
- 5) Hiçbir şekilde kapak, panel ve koruyucuyu çıkarmayın.
- 6) Makinenin herhangi bir şekilde arıza yapması durumunda mekanik bakım bölümüne haber verin.
- 7) Çalışma esnasında kaynakçı maskesi, eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine göre tarafınıza verilen kişisel koruyucu donanımları mutlak surette kullanınız.
- 8) Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısını kontrol edin. Aşınmış, yıpranmış kablo var ise elektrik ekibine haber verin.
- 9) Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyin, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takmayın.
- 10) Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayın.
- 11) Elektrik işini yetkilisine bırakın.
- 12) Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmadığına emin olun.
- 13) Makinelerin topraklamalarının yapıldığından emin olduktan sonra çalışmaya başlayın.

Hazırlayan <i>Adı soyadı-tarih-imza</i> Öğr.Gör.Dr. Adem CANDAŞ İGU (C)	Kontrol eden <i>Adı soyadı-tarih-imza</i> Doç.Dr. Serpil Kurt HABİBOĞLU İGU(A) ve Eğitmeni	Onaylayan <i>Adı soyadı-tarih-imza</i> Prof.Dr. C.Erdem İMRAK Lab. Sorumlusu
--	---	---